
REQUISITOS DE LA SOLDADURA CON AIRE CALIENTE:
-TODAS LAS JUNTAS REALIZADAS CON SOLDADORA ROBÓTICA DEBEN TENER UN ANCHO MÍNIMO DE 1 1/2" (38 mm)-
TODAS LAS JUNTAS REALIZADAS CON SOLDADORA MANUAL DEBEN TENER UN ANCHO MÍNIMO DE 2 pulg (50 mm)-
TODAS LAS JUNTAS EN CAMPO DEBEN REALIZARSE CON SOLDADORA AUTOMÁTICA

REQUISITOS DE SOLAPAMIENTO DE LAS JUNTAS LATERALES DE LAS COSTURAS:
JUNTAS DE CAMPO, MÍN. 3" (75 mm)



NOTAS:
1.CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2.CONSULTE EL DETALLE T-SM-1 PARA EL POSICIONAMIENTO DEL SOLAPAMIENTO LATERAL.
3. LAS JUNTAS DE LOS SOLAPES TRANVERSALES DEBEN TENER UN MÍNIMO DE 3", CONSULTE EL DETALLE T-SM-5. CUANDO EL REFUERZO DE LA MEMBRANA QUEDE AL DESCUBIERTO, CONSULTE EL DOCUMENTO T-SM-9 PARA LA APLICACIÓN DEL SELLADOR EN LOS BORDES CORTADOS.

Título: JUNTAS - SOLAPAMIENTO LATERAL (SISTEMAS DE SOLDADURA POR INDUCCIÓN)		Número de pieza: T-SM-4
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 30 años	No está a escala

IKO COMERCIAL®
Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO