


REMARQUES :

1. Consultez le site IKO.COM/COMM pour obtenir les informations d'installation les plus récentes.
2. Le coin universelle TPO prémoulée peut remplacer la solin sans renfort INNOVIFLASH.
3. Veillez à ne pas trop étirer le solin sans renfort INNOVIFLASH lors de l'installation. Des pièces de solin supplémentaires peuvent être nécessaires si le solin sans renfort est mal installé.
4. Le mastic d'étanchéité de bord IKO INNOVISEAL TPO est requis sur tous les bords coupés ou non encapsulés de la membrane renforcée. Ceci inclut les bords coupés en usine.

Titre : COIN EXTÉRIEUR - FABRIQUÉ SUR PLACE AVEC DU TPO SANS RENFORT		N° de détail : T-C-4
Date de pub. : 01/08/2025	Durée maximale de la garantie : 20 ans	Pas à l'échelle

IKO COMMERCIALE® Spécifiez en toute Confiance.

INNOVI™ TPO