REQUISITOS DE LA SOLDADURA CON AIRE CALIENTE:
-TODASLAS LASJUNTASREALIZADASPORR OBÓTICA SOLDADOR ROBÓTICODEBENTENERUN ANCHO MÍNIMODE 11/2"(38 mm)
-TODAS LAS LASJUNTAS FABRICADAS A MANO POR SOLDADORES DEBEN TENER UN ANCHO MÍNIMO DE 2" (50 mm)

-TODAS LAS JUNTAS DE CAMPO DEBEN REALIZARSE CON SOLDADORA AUTOMÁTICA, SE REQUIEREN LOS REQUISITOS DE SOLAPAMIENTO LATERAL:
JUNTAS DE CAMPO, MÍN. 3" (75 mm)



MEMBRANA TPO INNOVI DE IKO

AISLAMIENTO IKO/ TABLERO DE CUBIERTA

CUBIERTA DEL TEJADO

UTILICE LOS SUJETADORES Y PLACAS INNOVIFAST ADECUADOS, CON UNA DISTANCIA MÁXIMA DE CENTRO A CENTRO DE 12" (300 mm), COLOCADOS A 2" (50 mm) DEL BORDE DE LA MEMBRANA

NOTAS:
1.CONSULTAR IKO.COM/COMM PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN MÁS ACTUALIZADA.
2.CONSULTE EL DETALLE T-SM-1 PARA EL POSICIONAMIENTO DEL SOLAPAMIENTO LATERAL.
3. LAS JUNTAS DE LOS SOLAPES TRANVERSALES DEBEN TENER UN MÍNIMO DE 3", CONSULTE EL DETALLE T-SM-5.
CUANDO EL REFUERZO DE LA MEMBRANA QUEDE AL DESCUBIERTO, CONSULTE EL DOCUMENTO T-SM-9 PARA LA APLICACIÓN DEL SELLADOR EN LOS BORDES CORTADOS.

Título: JUNTAS - SOLAPAMIENTO LATERAL (SISTEMAS DE FIJACIÓN MECÁNICA)	Número de pieza: T-SM-3
Fecha de publicación: 8/01/2025	Plazo máximo de garantía: 30 años
	No está a escala

IKO COMERCIAL®
Especifique con confianza.

INNOVI™ TPO