


Requisitos de solapamiento de las juntas:
Uniones en campo, mín. 3.0"

Requisitos de la soldadura con aire caliente:

Todas las juntas realizadas por la soldadora robótica deben tener un ancho mínimo de 1.5".

Todas las juntas realizadas con soldador manual deben tener un ancho de 2.0".

Uniones superpuestas en los extremos, mín. 3.0"
Uniones superpuestas en los laterales, mín. 3.5"



Aplicar el sellador de bordes InnoviSeal TPO en todos los bordes cortados o expuestos de la membrana.

**JUNTAS SOLDADAS CON AIRE CALIENTE -
SISTEMAS DE SOLDADURA POR INDUCCIÓN**

SM-3