



NOTAS:

1. Todas las tapas de las juntas deben estar completamente soldadas al calor.
2. Se requieren cubiertas para juntas en todas las membranas de 60 mil y 80 mil, y se recomiendan para membranas de 45 mil.
3. Cubiertas para juntas formadas con tapajuntas InnovatiFlash TPO sin soporte o material sobrante de esquinas universales InnovatiFlash™ TPO deben tener un tamaño mínimo de 4" x 4" con esquinas redondeadas. Las cubiertas de juntas fabricadas en el campo no son aceptables para ninguna garantía de 25 o 30 años.

CUBIERTA DE LA JUNTA EN LAS INTERSECCIONES EN T

SM-6