

# Profil de projet

Bâtiment de l'administration  
des infractions provinciales

LONDON, ONTARIO



**COMMERCIALE®**

Spécifiez en toute Confiance.

# Profil de projet

## Bâtiment de l'administration des infractions provinciales

LONDON, ONTARIO

### Le projet

Le Bureau des infractions provinciales est chargé de l'administration, du soutien aux tribunaux et de la poursuite des infractions à la loi sur les infractions provinciales et aux règlements municipaux dans la ville de London. Les autorités se sont tournées vers N. American Roof Management Services pour leur niveau inégalé d'expertise technique en matière de toiture. Leurs professionnels sont des chefs de file actifs dans l'industrie de la toiture commerciale et ont été impliqués en tant que consultants en toiture sur l'installation. Semple Gooder a été choisi comme installateur. Fondé en 1947, Semple Gooder dessert les communautés industrielles, commerciales et institutionnelles de l'Ontario avec des générations de connaissances en matière de toiture.

### Le défi

Avec 21 800 pieds carrés à installer sur un platelage en acier existant, il était très important pour la ville de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque d'incendie pendant l'application et qu'il n'y ait pas d'interruption des services. Une membrane de finition ignifugée était souhaitée, et le choix s'est porté sur un système IKO appliqué à froid. Le système de toiture choisi bénéficie d'une garantie de 15 ans.

### La solution

N. American Roof Management Services a choisi la membrane de finition PrevENT<sup>MD</sup> MP HD-Cap de IKO, installée avec l'adhésif Cold Gold<sup>MC</sup> (partie courante) de IKO. Ce système de première qualité comprend l'isolant polyiso IKOTherm<sup>MC</sup> et Protectobase<sup>MC</sup> 180 Sablé, tous deux installés avec l'adhésif Millennium<sup>MC</sup> de IKO pour répondre aux exigences de ce projet. En plus de l'excellente résistance au feu de la membrane PrevENT MP-HD-Cap de IKO, des granules minéraux recouverts de céramique sont intégrés à la surface du produit afin d'offrir une protection contre les rayons ultraviolets.

### SYSTÈME DE TOITURE EN BITUME MODIFIÉ APPLIQUÉ À FROID SBS PREMIUM DE IKO

- Platelage en acier
- Pare-vapeur MVP<sup>MC</sup> Sablé avec adhésif S.A.M.<sup>MC</sup>
- Isolation en mousse de polyisocyanurate IKOTherm avec adhésif Millennium
- Protectobase 180 Sablé avec adhésif Millennium
- Membrane PrevENT MP-HD-Cap avec adhésif Cold Gold<sup>MC</sup> (partie courante)

Le solin spécifié était :

- Armourbond<sup>MC</sup> Flash Sablé avec adhésif S.A.M.
- Membrane PrevENT MP-HD-Cap avec adhésif pour solins Cold Gold

### GARANTIE COMMERCIALE ÉMISE

Garantie limitée de 15 ans Diamond Shield de IKO

“ Un système IKO appliqué à froid était nécessaire en raison du risque d'incendie du bâtiment existant. Une membrane de finition ignifugée de IKO était également souhaitée et utilisée. ”



– Josh Bowman, représentant architectural et technique de IKO  
Ventes commerciales de IKO



**PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT**

The Corporation of the City of London

**SECTEUR DU PROJET**

Public municipal

**DATES DE DÉBUT ET D'ACHÈVEMENT DU PROJET**

De mai 2023 à août 2023

**ENTREPRENEUR EN TOITURE**

Semple Gooder Roofing Corporation

**TAILLE DU PROJET**

21 800 pieds carrés

**ARCHITECTE**

N. American Roof Management Services - London



Spécifiez en toute Confiance.

Renseignez-vous dès maintenant sur nos produits de toiture, d'imperméabilisation et d'isolation en discutant avec un représentant commercial de IKO ou avec votre entrepreneur professionnel, ou en nous contactant directement. **Composez le 1 855 IKO-ROOF (1 855 456-7663) pour le Canada, le 1 888 IKO-ROOF (1 888 456-7663) pour les États-Unis,** ou bien consultez notre site Internet : **IKO.COM/COMM/FR.**

L'information contenue dans cette brochure est de nature générale et a pour but d'aider le professionnel de la conception. En cas de divergence entre les recommandations formulées dans le présent document et les conseils d'un professionnel de la conception, il convient de suivre les conseils de ce dernier.

L'information contenue dans ce document peut être modifiée sans préavis. IKO n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce document.