

Rupture d'adhérence causée par des vents violents

Les épisodes de vents violents peuvent causer des dommages, notamment l'arrachement ou le soulèvement des pattes des bardeaux, la rupture de leur lien d'adhérence, etc. Parfois, l'adhérence est complètement rompue, mais il arrive qu'elle ne soit qu'endommagée et qu'elle puisse se rétablir partiellement. De plus, la performance des bardeaux peut être compromise si ses pattes sont soulevées par le vent, permettant à la poussière de contaminer l'adhésif sous le bardeau. D'autres facteurs peuvent aussi influencer leur performance, comme l'âge des bardeaux, le moment de l'année ou la température extérieure au moment où surviennent les vents violents et la capacité des bardeaux à se replacer à plat après l'évènement.

Une fois que l'adhérence a été rompue, il est peu probable que les bardeaux se recollent avec la même force d'adhérence qu'avant. Il est important de noter que d'autres dommages peuvent être présents en plus de l'adhérence rompue ou affaiblie, comme la perte de granulat, la perforation par des débris poussés par le vent ou encore les plis causés par leur flexion sous l'action du vent. Si l'adhérence a été rompue à cause de vents violents, sans autre dommage, IKO recommande de recoller manuellement les bardeaux conformément aux directives de l'ARMA (Asphalt Roofing Manufacturer's Association).

Merci de votre intérêt pour les produits IKO. Pour plus d'information sur les produits IKO ou les exigences de pose, veuillez visiter le <http://www.iko.com> ou nous contacter par téléphone. Au Canada : 1 888 766-2468 et aux États-Unis : 1 888 456-7663.